



Puustokartoitus Järvensivun koulu

Puu nro	Puulaji		Kunto lk	Tilantarve m	Huomioitavaa
1	riippaomenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
2	riippaomenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
3	saarnivaahtera	<i>Acer negundo</i>	1	6	
4	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	6	
5	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	6	
6	saarnivaahtera	<i>Acer negundo</i>	1	6	
7	saarnivaahtera	<i>Acer negundo</i>	1	6	
8	saarnivaahtera	<i>Acer negundo</i>	1	6	
9	lehmus	<i>Tilia sp.</i>	2	6	lehtipuunkoroa
10	saarnivaahtera	<i>Acer negundo</i>	1	6	
11	omenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
12	omenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
13	omenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
14	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	6	
15	hieskoivu	<i>Betula pubescens</i>	2	6	rungolla pakkashalkeama, oksanpoistoja, kuorivaurioita
16	riippaomenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
17	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	6	
18	semmäntuomi	<i>Pinus cembra</i>	2	6	latva ränsistynyt
19	tuomi	<i>Prunus padus</i>	1	6	
20	metsätammi	<i>Quercus robur</i>	1	7	Hyvä rakenteinen, hieno puu
21	omenapuu	<i>Malus sp.</i>	2	5	
22					
23	metsävaahtera	<i>Acer platanoides</i>	1	7	
24	lehmus	<i>Tilia sp.</i>	1	6	runko alaosasta vino, latvus korjannut painopisteen
25					
26	tuomet, kirsikat	<i>Prunus sp.</i>	1	5	
27	metsävaahtera	<i>Acer platanoides</i>	1	5	rakenneleikattava
28	metsävaahtera	<i>Acer platanoides</i>	1	7	
29	lehmus	<i>Tilia sp.</i>	1	6	runko hieman vino
30	tuomet, kirsikat	<i>Prunus sp.</i>	1	5	
31	riippaomenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	
32	omenapuu	<i>Malus sp.</i>	1	5	taimi
33	poppeli	<i>Populus sp.</i>	1	7	
34	poppeli	<i>Populus sp.</i>	2	6	torso, latva katkennut, tällä hetkellä ei vaarallinen
35	metsävaahtera	<i>Acer platanoides</i>	1	5	
36	metsäkuusi	<i>Picea abies</i>	1	10	
37	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	6	

38	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	6	tyvivaurio, menossa umpeen
39	kotipihlaja	<i>Sorbus aucuparia</i>	1	5	
40	tuomi	<i>Prunus padus</i>	1	6	
41	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	1	7	
42	hieskoivu	<i>Betula pubescens</i>	1	6	
43	metsävaahtera	<i>Acer platanoides</i>	1	6	
44	rauduskoivu	<i>Betula pendula</i>	2	5	pakuri
45	hieskoivu	<i>Betula pubescens</i>	2	6	
46	hieskoivu	<i>Betula pubescens</i>	1	8	
47	metsäsaarni	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	6	melko paljon kuivaa

Puun latvuksen leveys, eli kuinka paljon puu tarvitsee tilaa ympärilleen, on sama asia, kuin se, että pysyy hengissä, vaikka vieressä rakennetaan.
Ehdoton minimi on, että kaivaa ei saa 2,5 m lähempänä runkoa.

Kuntoluokka: hyvä-kohtalainen-huono, 1-3

Hyvä ja kohtalainen -luokan puut ovat säilytettäviä ja huono -luokan puut sellaisia, jotka lähitulevaisuudessa kunnon perusteella olisivat joka tapauksessa poistuvia.

Puustokartoitus on tehty tammikuussa. Tämän takia esimerkiksi latvuksen elinvoimaisuutta ei ole pystytty arvioimaan, koska puu on lehdetön.
Myös joissain lajinmäärityksissä saattaa olla virheitä.

Piritta Karru
Puuasiantuntija
Tampereen Infra Oy
040-5460225
piritta.karru@tampere.fi

